

# Affaldshåndtering

## Beskrivelse

Der dannes forskellige typer og mængder asbestholdigt/asbestforurenede affald i forbindelse med asbestarbejdet, som kan være:

- Brugte værnemidler som engangsdragter, engangshandsker, filtre/engangsmasker og tæpper som er brugt til afdækning af rør.
- Små eternit rør-stumper fra asbestarbejdet.
- Større eternit rør stykker fra asbestarbejdet.



Alt asbestholdigt/asbestforurenede affald placeres løbende og ellers lige efter endt arbejde i kraftige plastposer som lukkes og mærkes som »Asbest«. Værnemidlerne tages af som det sidste når det støvende arbejde er afsluttet.

Det skal sikres at det asbestholdige affald bortskaffes på korrekt vis. Det kan enten ske ved aftale med entreprenøren at denne tager rester af afskårne rør med tilbage og afleverer dem til genbrugsstation eller at medarbejderne tager affald med tilbage til forsyningen til afhentning af affaldsbehandler. Hvis affaldet ikke afhentes samme dag, skal det stå utilgængeligt for uvedkommende.

I tilfælde af at poserne eventuelt går i stykker under vejs anvendes disse værnemidler under håndtering.

| Værnemidler   |  |
|---|--|
|    | Tætsluttende filtrerende åndedrætsværn med P3 filter (med turboudstyr ved arbejde over 3 timer). |
|    | Støvtæt engangsdragt type 5/6 med hætte og skridsikre gummistøvler.                              |
|   | Støvtætte og slidstærke handsker.  |
|  | Tætsluttende beskyttelsesbriller (hvis der ikke bruges fuldmaske).                               |